

Solicitação redutores de velocidade rodovia RSC/480 (Barão de Cotegipe)

De: Elmo Roque Bortolotto Junior (elmo@daer.rs.gov.br)

Para: vereadorescotegipe@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 14:22 BRT

Prezados Boa Tarde,

Ao cumprimentá-los cordialmente e tendo em vista o PROA nº 25/0435-0009174-9 (cópia em anexo) onde é solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores de Barão de Cotegipe a instalação de redutores de velocidade e reforço de sinalização nas proximidades do km 61 da rodovia RSC/480, trecho: Barão de Cotegipe - São Valentim, entrada para linha 1, tendo em vista as alegações apresentadas na documentação constante em folhas 2 a 4 deste processo, estamos encaminhando em anexo (folhas 24 e 25) a manifestação do DAER/RS através de seus setores competentes (DGP/SEP - Diretoria de Gestão e Projetos/Superintendência de Estudos e Projetos), onde é dito que, já houve mesma solicitação anterior para esse local, onde a SSV (superintendência de segurança viária) alertou para a existência indiscriminada de acessos comerciais irregulares, o que, conforme legislação vigente, deve ser tratado geometricamente e não através de redução de velocidade.

Logo, deverá ser providenciado inicialmente a legalização desses acessos comerciais irregulares por parte dos respectivos ocupantes da faixa de domínio do DAER/RS.

Atenciosamente,

Engº Elmo R. Bortolotto Junior
Superintendente da 13ªSR/Erechim



25043500091749



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Processo Administrativo Eletrônico

25/0435-0009174-9

Data de Abertura: 28/04/2025 11:46:38
Grupo de Origem: SAO PROT/PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO
Requerentes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEG
Assunto: Operação em Rodovias
Tipo: Sinalização de Trânsito
Subtipo: Solicitação



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ofício CM nº 65/2025

Barão de Cotegipe, 07 de abril de 2025.

ÀO

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RIO GRANDE
DO SUL (DAER)

Sr. Luciano Faustino da Silva, Diretor Geral
Av. Borges de Medeiros, 1555 – 9º andar - Praia de Belas
Porto Alegre / RS CEP: 90110-150

Assunto: Solicitação de maior sinalização e segurança no KM 61 da RSC 480.

Excelentíssimo Senhor Luciano Faustino da Silva,

Na qualidade de Presidente do Poder Legislativo do Município de Barão de Cotegipe, venho, por meio deste ofício, solicitar a atenção e providências urgentes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (DAER) em relação à segurança viária na RSC 480, especialmente nas proximidades da entrada para Linha 1, km 61, estrada que liga Barão de Cotegipe ao município de São Valentim e que também é rota ao Estado de Santa Catarina.

Com base na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno desta Casa Legislativa, o presente pedido se justifica pelo crescente número de acidentes registrados na curva localizada na RSC 480 KM 61. É essencial a adoção de medidas de segurança viária para a redução de riscos e a preservação de vidas. A falta de sinalização adequada e a ausência de dispositivos de proteção, como o guard-rail, (infraestrutura metálica de uso para segurança viária), têm contribuído para a ocorrência frequente de

R: Princesa Isabel 114, Barão de Cotegipe – RS
CEP: 99740-000 Fone, Fax : 0 XX (54) 523-2377 email: vereadorescotegipe@yahoo.com.br

Digitalizado com CamScanner



R: Princesa Isabel 114, Barão de Coteipe – RS
CEP: 99740-000 Fone, Fax : 0 XX (54) 523-2377 email: vereadorescoteipe@yahoo.com.br

Nesses termos, pede deferimento.

Contamos com a atenção e agilidade do Executivo Municipal para atender a essa demanda do Município de Barão de Coteipe.

- Constituição Federal - Artigo 21, Inciso XX: Que estabelece que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a organização e a manutenção do trânsito, assegurando a segurança e a fluidez.

- Lei Estadual nº 13.266/2010 - Código de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul: Artigo 1º, que reafirma a responsabilidade do Estado em garantir a segurança no trânsito, e Artigo 2º, que define a obrigação de promover a manutenção das condições de segurança nas vias.

- Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Lei nº 9.503/1997: Artigo 1º, que estabelece que o trânsito deve ser seguro, e Artigo 24, que determina que compete aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito a manutenção e conservação das vias.

É importante ressaltar que a responsabilidade do Estado em garantir a segurança viária está respaldada por diversos dispositivos legais, tais como:

A implementação dessas melhorias contribuirá significativamente para a prevenção de novos acidentes, protegendo não apenas motoristas e passageiros, mas também a população que transita pela rodovia.

Diante desse cenário, é necessário solicitar ao Departamento Estadual responsável pelo trecho providências urgentes para a implantação de sinalização mais eficiente, incluindo placas indicativas de redução de velocidade, advertências sobre o perigo da curva e, se possível, a instalação de dispositivos luminosos para alertar os motoristas. Além disso, é imprescindível a instalação de um guard-rail no local, garantindo maior segurança e evitando que veículos saiam da pista em caso de perda de controle.

acidentes, muitos dos quais resultam em danos materiais e, infelizmente, em ferimentos graves.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEIPE

Estado do Rio Grande do Sul





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atenciosamente,



DOULAS MARTIN

Presidente da Câmara de Vereadores de Barão de Cotegipe / RS


PATRICIA MARIA FILIPPINI
Autora da Propositura




CARMEM RODRIGUES DASSOLER
Vice-Presidente


ADEMIR FRANCESCHETTO
Vereador



FLORIANO TERNES
Vereador


JEAN LUCAS DASSOLER
Vereador



IVO CALDART
Vereador


JULIANO DEMSKI
Vereador


SAIMON DA COSTA
Vereador

R: Princesa Isabel 114, Barão de Cotegipe – RS
CEP: 99740-000 Fone, Fax : 0 XX (54) 523-2377 email: vereadorescotegipe@yahoo.com.br

Digitalizado com CamScanner



28/04/2025, 11:41

Email – Nucleo de Comunicacao e Arquivo - PROA – Outlook



Ofício Solicitação Sinalização KM 61 RSC 480

De veradores cotegipe <veradorescotegipe@yahoo.com.br>

Data Seg, 28/04/2025 10:52

Para Nucleo de Comunicacao e Arquivo - PROA <nca-proa@daer.rs.gov.br>

 1 anexo (1 MB)

Ofício ao DAER.pdf;

Geralmente, você não recebe emails de veradorescotegipe@yahoo.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezado Senhor,

Encaminhamos por ordem da Mesa Diretora Ofício CM nº 65/2025, em anexo, que tange sobre a Solicitação de maior Sinalização e Segurança no KM 61 da RSC 480.

Sem mais para o momento enviamos votos de estima e consideração.

Scarlett de Oliveira
Assessora Parlamentar e de Plenário
Câmara de Vereadores de Barão de Cotegipe/RS



| *Secretaria de Logística e Transportes*
DAER Informações_0383

Ref. Exp. 25/0435-0009174-9

Ao
CRBM
Com vistas ao P3 – Operações

O presente expediente trata de solicitação de implantação de **medidas de segurança viária** (sinalização adequada e dispositivos de proteção) na rodovia RSC-480, km 61, no município de Barão de Cotegipe.

Tendo em vista a necessidade de dados estatísticos para embasar os estudos necessários, solicitamos que sejam fornecidas as seguintes estatísticas, relativas ao **km 61 da RSC-480**.

- Estatística de acidentes dos anos 2022, 2023 e 2024;
- Perfil dos acidentes ocorridos (tipo de acidente, natureza do acidente, veículos envolvidos, etc), ou a forma mais detalhada possível que esteja disponível.

Após, solicitamos devolver o expediente a esta SMT.

SMT, em 28 de abril de 2025.

Eng. Márcio Tassinari Stumpf
Especialista Infraest. Rodov. - SMT





25043500091749

Nome do documento: INF 0383 25-0435-0009174-9 CRBM solicita estat acidentes RSC 480 km 61.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcio Tassinari Stumpf

DAER / SMT / 4327403

28/04/2025 15:04:56





COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR

CRBM

Ref. PROA – 25043500091749

ENCAMINHAMENTO Nº 0376/P3-OP-CRBM/2025


À SMT

Restituo o presente processo com as solicitações atendidas.

Porto Alegre, 28 de Abril de 2025.

André Luiz Stein – Cel PM
Comandante do CRBM

MVDF





Secretaria de Logística e Transportes

DAER Informações_0385

Ref. Exp. 25/0435-0009174-9

**À
DOR
Com vistas a DGP**

A Câmara Municipal de Barão de Cotegipe encaminha solicitação para implantação de **medidas de segurança viária** (sinalização adequada e dispositivos de proteção) na rodovia RSC-480, km 61, nas proximidades do acesso para Linha 1, naquele município.

Foi juntada estatística de sinistros do segmento, fornecida pelo CRBM e referente aos anos de 2022, 2023 e 2024 (fls. 8/9), indicando ocorrência de apenas um sinistro, no ano de 2024.

Solicitamos o encaminhamento à DGP, com vistas à SEP, para análise.

SMT, em 29 de abril de 2025.

Engº Márcio Tassinari Stumpf
Especialista Infraest. Rodov. - DMT





25043500091749

Nome do documento: INF 0385 25-0435-0009174-9 DOR DGP SEP imp medidas de segurança RSC 480 km 61.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcio Tassinari Stumpf

DAER / SMT / 4327403

29/04/2025 09:12:25





25043500091749

À Superintendência Regional 13 - Erechim

Encaminhamos para conhecimento inicial, solicitando informações adicionais referentes ao trecho e outras que se façam necessárias referentes à demanda.

Eng° Luciano Dornelles
DAER/DGP - Assessoria Técnica
Id.func.:4327268





25043500091749

Nome do documento: info DGP.htm

Documento assinado por

Luciano Dornelles

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / DGP / 4327268

Data

29/04/2025 11:15:44





30/04/2025, 11:28

Correio – Elmo Roque Bortolotto Junior – Outlook



Pedido de reforço de sinalização rodovia RSC/480

De Elmo Roque Bortolotto Junior <elmo@daer.rs.gov.br>

Data ter, 2025-04-29 15:21

Para Rafael Leite <rafael.leite@beckdesouza.com.br>

Cc Odair Mokfa <odairmokfa@gmail.com>

 1 anexo (2 MB)

Processo_Administrativo_25043500091749 (1).pdf;

Prezados Boa Tarde,

Ao cumprimentá-lo cordialmente e tendo em vista o PROA nº 25/0435-0009174-9 (cópia em anexo) onde é solicitado pela Prefeitura Municipal de Barão de Cotegipe a instalação de redutores de velocidade e reforço de sinalização nas proximidades do km 61 da rodovia RSC/480, trecho: Barão de Cotegipe - São Valentim, entrada para linha 1, tendo em vista as alegações apresentadas na documentação constante em folhas 2 a 4 deste processo, solicitamos que sejam prestadas maiores informações quanto ao referido pleito, tais como: a identificação mais detalhada do local, relatório fotográfico, check list e croqui do local.

Atenciosamente,

Engº Elmo R. Bortolotto Junior
Superintendente da 13ªSR/Erechim



30/04/2025, 11:28

Correio – Elmo Roque Bortolotto Junior – Outlook



Pedido de reforço de sinalização rodovia RSC/480

De Elmo Roque Bortolotto Junior <elmo@daer.rs.gov.br>

Data ter, 2025-04-29 15:21

Para Rafael Leite <rafael.leite@beckdesouza.com.br>

Cc Odair Mokfa <odairmokfa@gmail.com>

 1 anexo (2 MB)

Processo_Administrativo_25043500091749 (1).pdf;

Prezados Boa Tarde,

Ao cumprimentá-lo cordialmente e tendo em vista o PROA nº 25/0435-0009174-9 (cópia em anexo) onde é solicitado pela Prefeitura Municipal de Barão de Cotegipe a instalação de redutores de velocidade e reforço de sinalização nas proximidades do km 61 da rodovia RSC/480, trecho: Barão de Cotegipe - São Valentim, entrada para linha 1, tendo em vista as alegações apresentadas na documentação constante em folhas 2 a 4 deste processo, solicitamos que sejam prestadas maiores informações quanto ao referido pleito, tais como: a identificação mais detalhada do local, relatório fotográfico, check list e croqui do local.

Atenciosamente,

Engº Elmo R. Bortolotto Junior
Superintendente da 13ªSR/Erechim



CADASTRO DO LOCAL (200m para cada lado do local solicitado)			
A) DADOS INICIAIS			
Solicitação : PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE/RS		Processo: 25/0435-0009174-9	
Rodovia: RSC-480		Data da Vistoria: 02/05/2025	
Trecho: ENTR. ERS-137 (P/ ITATIBA DO SUL) - BARÃO DE COTEGIPE		km: 60+900	
Município / Localidade: BARÃO DE COTEGIPE/RS		Rural ou Urbano : RURAL	
B) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Linhas de Bordo : Largura : 0,15 m contínuas (x) tracejadas ()			
Conservação da Pintura: boa (x) fraca () inexistente ()			
Tachas: sim () não (x) necessita? ()			
Conservação: boa () fraca () substituir? ()			
Linhas de Eixo : Largura : 0,12 m contínuas (x) tracejadas ()			
Proibição de Ultrapassagem: em 1 sentido (x) nos dois sentidos (dupla) (x)			
Conservação da Pintura: boa (x) fraca () inexistente ()			
Tachas: sim () não (x) necessita? ()			
Conservação: boa () fraca () substituir? ()			
Zebrados - áreas neutras: não (x) sim () respeitada () não respeitada ()			
Conservação da Pintura: boa () fraca () inexistente ()			
Tachas: sim () não () necessita ()			
Conservação: boa () fraca () substituir ()			
Canteiros (pintura) : não (x) sim () respeitada () não respeitada ()			
Conservação da Pintura: boa () fraca () inexistente ()			
Tachas: sim () não () necessita? ()			
Conservação: boa () fraca () substituir? ()			
C) SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Velocidade Regulamentada: 40/60 km/h		Velocidade Praticada: 80 km/h	
Placas : novas / boas () velhas (x)		substituir () inexistentes ()	
Dimensões das placas: correta (x)		incorreta () mista ()	
Tipos de Suportes: madeira (x)		metálico () misto ()	
Bandeira/pórtico (placa+suporte): nova ()		velha () danificada ()	
Observações:			
D) CARACTERÍSTICAS DO LOCAL			
Topografia: plana (x)		rampa (x) ondulada ()	
Geometria : tangente (x)		curva (x) interseção ()	
Pavimento : bom (x)		regular () péssimo ()	
Rural (x): acesso comercial (x)		acesso particular (x) estrada (x)	
Urbano () : canteiros/postes ()		passeios () iluminação ()	
D) INTERSEÇÕES			
Tipo: acesso tipo ()		rótula () gota () inexistente (x)	
Pintura de Linhas: boa ()		fraca () inexistente (x)	
Setas : boa ()		fraca () inexistente (x)	
Faixa de Retenção: boa ()		fraca () inexistente (x)	
Faixa de Pedestres: boa ()		fraca () inexistente (x)	
Pare (R-1): boa ()		danificada () inexistente (x)	
Dê a Preferência (R-2): boa ()		danificada () inexistente (x)	
Placas Indicativas: boa ()		danificada () inexistente (x)	
E) Área Escolar			
Escola: km _____		placas Escola/Escolares () redução de velocidade ()	
Início: km _____		proib. ultrapassagem () tachões eixo () redutor de velocidade ()	
Fim: km _____		passeios () ponto ônibus () faixa de pedestres ()	
F) DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA			
Defensa: boa ()		danificada () substituir () implantar ()	
Barreira : boa ()		danificada () substituir () implantar ()	
Redutores : lombada física ()		reductor longitudinal () CEOV () nenhum (x)	
Observações:			
Assinatura / Carimbo do Responsável			



RELATÓRIO DE VISTORIA

Rodovia: RSC-480

Código SRE: 480RSC0175

Trecho: ENTR. ERS-137 (P/ ITATIBA DO SUL) - BARÃO DE COTEGIPE

PROA Nº 25/0435-0009174-9

A fim de coletar informações no dia 02 de maio de 2025, foi realizada vistoria em campo, check list e obtenção de imagens, na rodovia RSC-480, km 60+900 no segmento entre o Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul) - Barão de Cotegipe, em Barão de Cotegipe/RS, segmento que corresponde ao código SRE: 480RSC0175, para orientação quanto a solicitação para a instalação de redutores de velocidade e reforço de sinalização.

Abaixo imagens e croqui de localização e em anexo check list.



Imagem 1: Vista sentido, Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul) - Barão de Cotegipe



Imagem 2: Vista sentido, Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul) - Barão de Cotegipe



Imagem 3: Vista sentido, Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul) - Barão de Cotegipe



Imagem 4: Vista sentido, Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul) - Barão de Cotegipe



Imagem 5: Vista sentido, Barão de Cotegipe - Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul)



Imagem 6: Vista sentido, Barão de Cotegipe - Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul)



Imagem 7: Vista sentido, Barão de Cotegipe - Entr. ERS-137 (P/ Itatiba do Sul)




Imagem 8: Croqui de localização



À DGP

Trata o presente de solicitação da Câmara Municipal de Vereadores de Barão de Cotegipe para a realização de serviços de reforço de sinalização e redutores de velocidade na rodovia RSC/480, trecho: São Valentim – Barão de Cotegipe, proximidades do km 61, entrada para Linha 1.

Conforme solicitado em folha 12, retornamos o presente expediente após anexarmos ao mesmo (folhas 16 a 21) uma identificação mais detalhada dos locais em questão, cadastro do local e relatório fotográfico.

13ª SR, 09 de maio de 2025.

Elmo Roque Bortolotto Junior

DAER - Mat. 4327276





25043500091749

Nome do documento: INFORMACAO A DGP.htm

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Elmo Roque Bortolotto Junior

DAER / SR13 / 4327276

09/05/2025 10:08:34





Secretaria de Logística e Transportes
D A E R

Informações

Fl. N° 24

Ref. Exp. ProA 25/0435-0009174-9

À DGP,

Com vistas à 13ª SR,

O presente expediente refere-se a solicitação da **Prefeitura Municipal de Barão do Cotequipe** para redução de velocidade junto a rodovia **RSC-480**, trecho Entr. ERS-137 (p/ Itatiba do Sul) - Barão do Cotequipe, na altura do km 61 (fl.02). Justifica face acidentes.



Croqui anexado no ProA 21/0435-0010084-3

Informamos que já houve mesma solicitação anterior para esse local, onde a SSV alertou para a existência indiscriminada de acessos comerciais irregulares, o que, conforme legislação vigente, deve ser tratado geometricamente e não através de redução de velocidade (fls. 38-40 do ProA 21/0435-0010084-3).

Sendo assim, reiteramos manifestação anterior e sugerimos que a 13ª SR verifique as tratativas ocorridas.

DEP, em 12 de maio de 2025.

Eng. Marta Schüler
Matr. 4326393





25043500091749

Nome do documento: RSC480 km060m900 - PM Barao Cotegipe - PROA 25-0435-0009174-9 - fl 24 redutor.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marta Schuler

DAER / SEP / 4326393

12/05/2025 12:49:30

